

La piscine de Binic fermée jusqu'à nouvel ordre

Samedi après-midi, 300 m² de gomme d'étanchéité de la piscine de Binic ont été arrachés par le vent. La piscine est fermée pour une durée indéterminée



Un tiers de la gomme d'étanchéité qui recouvre le toit de la piscine de Binic a été arraché par le vent samedi. | FABIENNE RICHARD

C'est comme une cape de gomme souple qui pend sur le côté de la piscine de Binic, contre la partie extérieure du toboggan. 300 m² sur 1 000 m² de la couverture d'étanchéité du toit de la piscine de Binic ont été arrachés par le vent. Ce sont les services techniques de la ville de Binic qui ont donné l'alerte, samedi après-midi vers 15 h 30 alors que les rafales soufflaient jusqu'à 110 km/h.

Cette gomme d'étanchéité avait donné des signes de faiblesse, quelques bulles étaient apparues. Selon Jean-Michel Gravaud, directeur de la piscine, des travaux étaient programmés pour octobre 2017. Des travaux qui vont devoir être réalisés beaucoup plus vite que prévus. Mais cela pourrait prendre du temps. Le montant des travaux pourrait s'élever à plusieurs milliers d'euros. La procédure d'appel d'offres public devra être respectée par la communauté de communes qui gère la piscine. La piscine Goelys est donc fermée pour plusieurs semaines... Au moins.